


MOTOR SCANIA DC9 72A

Kit Mantenimiento y Repuestos



T.Agua: Trampa de agua
C.Vent: Correa alternador
C.B.agua: Correa bomba de agua

Indice	Código	Descripción
1	239008-00 // 239014-00	Filtro de combustible
2	239091-00	Motor de arranque
3	239064-00	Filtro de aceite
4	239092-00	alternador
5	-----	Manguera de radiador 'INGRESO'
6	239054-00	Filtro de aire
7	-----	Manguera de radiador 'SALIDA'
8	239093-00	Correa
A	239094-00	Bomba de agua
B	239021-00	Bomba alimentadora de combustible
C	239095-00	Juego de juntas

Primer recambio recomendado: 239008-00 / 239014-00 / 239064-00 / 239054-00



Depto. Técnico de Bounous HNOS S.A.I.M.
Av. Jorge Newbery 444 (2252) Gálvez (SFE)
Tel: 03404-517610 – Fax: 03404-481609